

z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

Posada; dnia: 14.03.2023

Dane identyfikacyjne obiektu

1	Nr ewidencyjny (JNI):	01024533	5	JAD:	Powiatowy Zarząd Dróg w Oławie
2	Numer drogi:	1570D	6	Najbliższa miejscowość:	Marcinkowice
3	Kilometraż:	11+335	7	Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Oława
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	Beton zbrojony	8	Całkowita długość obiektu:	[-] [m]

STAN TECHNICZNY OBIEKTU MOSTOWEGO

Lp	Element obiektu	Kod rodzaju uszkodzenia	OCENA stanu	EKSPERTYZA	
				Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
01	Nasypy i skarpy	WT	5,0	NIE	
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA, WA, CA, RA, DA	3,0	NIE	
03	Nawierzchnia jezdni	NA, WA, CA, RA, DA	3,0	NIE	
04	Nawierzchnia chodników	NB, RB, NS, KS	4,0	NIE	
05	Balustrady, bariery, osłony	NB, WB, OB, UB, RB	3,0	NIE	
06	Belki podporęczowe, gzymsy	NB, WB	4,0	NIE	
07	Urządzenia odwadniające	NA, WA	4,0	NIE	
08	Izolacja pomostu	Stan odpowiedni	5,0	NIE	
09	Konstrukcja pomostu	NB, WB	4,0	NIE	
10	Konstrukcja dźwigarów	NB, WB	4,0	NIE	
11	Łożyska i podpory				
12	Urządzenia dylatacyjne				
13	Przyczółki	NB, WB, OB, UB, RB	2,0	NIE	
14	Filary	NB, WB	4,0	NIE	
15	Koryto rzeki	WT, NT	3,0	NIE	
16	Przeguby				
17	Konstrukcje oporowe				
18	Urząd. ochrony środowiska				
19	Zakotwienia cięgien				
20	Cięgna				
21	Urządzenia obce	NS, AS, OS, KS	3,0	NIE	

Stan pogody:	Pochmurnie	Średnia ocena obiektu mostowego:	3,64	Ekspertyza niekonieczna
Temperatura:	5÷10 °C	OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	3,00	

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:	Nie stwierdzono
Stwierdzone uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:	Nie stwierdzono

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU MOSTOWEGO DO UŻYTKOWANIA ***

Parametr	Ograniczenie	OCENA		
		- 5 -	- 2 -	- 0 -
01. Bezpieczeństwo ruchu publicznego.	NIE	x		
02. Aktualna nośność obiektu mostowego.	NIE	x		
03. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów.	NIE	x		
04. Szerokość skrajni na obiekcie.	NIE	x		
05. Wysokość skrajni na obiekcie.	NIE	x		
06. Skrajnia / światło pod obiektem	NIE	x		

ESTETYKA obiektu i jego otoczenia ***

Estetyka obiektu w stanie zadowalającym. Obniżenie estetyki wynika z uzyskania ocen pośrednich w niektórych elementach wyposażenia obiektu jak odnotowano w tabeli powyżej.

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Brak danych.

z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

Posada; dnia: 14.03.2023

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania **	Tryb
01. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-
02. Konieczne zmniejszenie nośności mostu o:	- tony	-
03. Konieczne ograniczenie prędkości ruchu do:	- km/h	-
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do:	- metrów	-
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do:	- metrów	-
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do:	- metrów	-
07. Ograniczenia skrajni pionowej pod obiektem do:	- metrów	-
08. Konieczność oznakowania obiektu	NIE	-
09. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **:	TAK	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:		Data wykonania przeglądu:	23.02.2023
Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	PODPIS	Data
01. Ryszard Konop	UAN-2-2367/87	RYSZARD KONOP	14.03.2023
02. Andrzej Osysko		KIEROWNIK BUDOWY	14.03.2023
		Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe	
		oraz Kubaturowe	
		UAN-2-8346-217/87	

WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLĄDU:

Wskazane wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót, z zakresu bieżącego utrzymania i w ramach planu następnego roku. Obiekt nie ma uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu użytkowników oraz nie stwierdzono występowania uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.

Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Osysko
Podpis:RYSZARD KONOP
KIEROWNIK BUDOWY
Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe
oraz Kubaturowe
UAN-2-8346-217/87

Data: 14.03.2023

DECYZJA ZARZĄDCY OBIEKTU MOSTOWEGO:

Data:

Podpis:

Podstawa prawna: Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. Poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 1693 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:

1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – załącznik nr 1.
2. Dokumentacja fotograficzna obiektu – załącznik nr 2 (a+).
3. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – załącznik nr 3 (a+).
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej*
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* - niepotrzebne skreślić, ** - wpisać „tak” lub „nie”, *** - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

sporządzony na podstawie wniosków z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

Zał. do protokołu nr: M16 / 2023

Lp	Element	Kod rodzaju uszkodzenia	Tryb	Jedn.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
01	Nasypy i skarpy			m²			
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Remont częściowy nawierzchni	1	m²			
03	Nawierzchnia jezdni	Remont częściowy nawierzchni	1	m²			
04	Nawierzchnia chodników	Prace utrzymaniowe – oczyszczenie nawierzchni	1	m²			
05	Balustrady, bariery, osłony	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie powłoką antykorozyjną	1	m			
06	Belki podporęczowe, gzymsy	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów	1	szt.			
07	Urządzenia odwadniające	Udrożnienie i oczyszczenie elementów odwodnienia	1	kpl.			
08	Izolacja pomostu	Stan izolacji odpowiedni		kpl.			
09	Konstrukcja pomostu	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie antykorozyjne	1	m²			
10	Konstrukcja dźwigarów	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie antykorozyjne	1	m²			
11	Łożyska i podpory			kpl.			
12	Urządzenia dylatacyjne			kpl.			
13	Przyczółki	Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne przyczółków i uzupełnienie ubytków gruntu	1	m²			
14	Filary	Bieżące prace utrzymaniowe	1	kpl.			
15	Koryto rzeki	Pielęgnacja nadmiernej ilości roślinności	1	m²			
16	Przeguby			kpl.			
17	Konstrukcje oporowe			m²			
18	Inne pozostałe	Bieżące prace utrzymaniowe. Oczyszczenie	1	kpl.			
OGÓŁEM PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ROBÓT [zł]:							NIE DOTYCZY

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:

Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	Data wykonania przeglądu	23.02.2023
01. Ryszard Konop	UAN-2-2367/87	PODPIS Ryszard Konop Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe oraz Kubaturowe UAN-2-8346-217/87	Data 14.03.2023

Z propozycjami potrzeb planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				
02.				



Fot. 1. Widok ogólny na most i na nawierzchnię jezdni



Fot. 2. Widok na barierę dla pieszych oraz na nawierzchnię chodnika



Fot. 3. Widok boczny na obiekt



Fot. 4. Widok na most z perspektywy dolnej



Fot. 1. Poprzeczne spękanie nawierzchni jezdni



Fot. 2. Spękanie jednej z ścian przyczółka



Fot. 3. Graffiti, spękanie betonu w konstrukcji bariery dla pieszych



Fot. 4. Korozja urządzenia obcego