

OŚRODEK RZECZOZNASTWA SAMOCHODOWEGO I RUCHU DROGOWEGO

Rzecznawca Samochodowy Ministerstwa Infrastruktury (RS001194)

OPINIA Nr 111/2016

z dnia: 18-11-2016

Rzecznawca: Sebastian Dukiewicz
Zlecniodawca: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
Adres: 55-200 Oława Pl. Zamkowy 18
Zadanie: Wycena pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Oględziny pojazdu
2. okazanie przez zlecającego dokumentów pojazdu – dowodu rejestracyjnego oraz faktury zakupu, udzielił niezbędnych informacji
3. weryfikacji stanu technicznego i kompletności wyposażenia, kwalifikacji uszkodzeń pojazdu
4. doświadczenie zawodowe i wiedza specjalistyczna rzeczoznawcy

Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za wady wyceny powstałe w skutek przyjęcia w dobrej wierze informacji o opiniowanym obiekcie, jakie uzyskał od jego właściciela lub użytkownika, jeżeli w momencie uzyskania tych informacji brak było uzasadnionych podstaw do kwestionowania złożonych rzeczoznawcy powyższych oświadczeń

Oszacowanie wartości pojazdu jest niezależną opinią rzeczoznawcy posiadającego wymagane prawem uprawnienia (rzecznawca certyfikowany RS001194 Ministra infrastruktury).

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Rodzaj pojazdu ciągnik rolniczy

Marka: **ZETOR** Model pojazdu: **Z 5211**
Wersja: **Z 5211** Nr rejestracyjny **DOA1N59** Rok produkcji **1987**
Nr VIN **24167**

Data pierwszej rejestracji 09-01-1988
Wskaźnik drogomierza 886 mtg
Oznaczenie typu silnika Z 5201
Rodzaj silnika zapłonem samoczynnym
Pojemność / moc silnika 2696 ccm / 33kW (45KM)
Rodzaj skrzyni biegów manualna



WYPOSAŻENIE

- Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu
- Błotnik kół przednich
- Kabina
- Napęd tylnego wału odbioru mocy niezależny
- Szyba tylna otwierana
- Układ kierowniczy hydrostatyczny
- Wzmacniacz momenty napędowego
- Zaczep transportowy dolny
- Zaczep transportowy górny
- Zaczep wielootworowy (belka)

KOMENTARZ

Badanie techniczne dokonano w obecności zlecającego, który okazał stosowne dokumenty i udzielił niezbędnych informacji. Numeru silnika, oraz przebieg odczytano z natury.

Nadwozie z widocznymi śladami rdzy. Silnik o zapłonie samoczynnym bez widocznych wycieków brak możliwości uruchomienia (brak akumulatora) nie był uruchamiany od dłuższego czasu. Skrzynia biegów manualna nie sprawdzono w trakcie jazdy.

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- widoczne wycieki z tylnego mostu
- brak akumulatora
- brak badania technicznego
- pojazd nie był uruchamiany od dłuższego czasu.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

10 500


(słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych)

Analizę wartości przedmiotowego samochodu przeprowadzono na podstawie notowań giełdowych, programu, oraz doświadczenia własnego rzeczoznawcy.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności:

1. Za wady ukryte uszkodzonych części, wady materiałowe oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów przedmiotu wyceny.
3. Uszkodzenia i braki zespołów, podzespołów i części powstałe po przeprowadzeniu oględzin opiniowanego pojazdu,




4. Wartość przedmiotu wyceny oszacowano na datę jak podano w opinii. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość
5. Wady prawne udostępnionej dokumentacji badanego obiektu.
6. W trakcie oględzin nie badano oryginalności numeru identyfikacyjnego VIN pojazdu, naniesionego trwale na nadwozie pojazdu, gdyż nie było to przedmiotem niniejszej opinii,


Opinia sporządzona bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Opinię sporządził
Rzecznawca Samochodowy
Sebastian Dukiewicz
RS001194

W zał.
dokumentacja fotograficzna szt. 12




Dotyczy opinii nr 111-2016
Zle. Powiatowy Zarząd Drogowy 55-200 Oława Pl. Zamkowy 18
Dot. ciągnik rolniczy ZETOR Z 5211 ilość zdjęć 12



Dotyczy opinii nr 111-2016

Zle. Powiatowy Zarząd Drogowy 55-200 Oława Pl. Zamkowy 18

Dot. ciągnik rolniczy ZETOR Z 5211 ilość zdjęć 12



Dotyczy opinii nr 111-2016
Zle. Powiatowy Zarząd Drogowy 55-200 Oława Pl. Zamkowy 18
Dot. ciągnik rolniczy ZETOR Z 5211 ilość zdjęć 12



RS
00115
Sebastian Dukiewicz